

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Веневскому району Тульской области

(301321, Тульская область, город Венев, ул. Стрешнева, дом 2д, тел. 2-34-67)

г. Венев Тульской области
(место составления акта)

“ 10 ” июня 20 21 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 32

По адресу/адресам: Тульская область, Веневский район, п. Бельковский,
улица Школьная, дом 6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по Веневскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Тульской области № 32 от 21.05.2021 года «О проведении
внеплановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного
учреждения «Бельковский центр образования» по вопросам контроля (надзора) за
соблюдением требований пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая /внеплановая, документарная/ выездная)

юридического лица - Муниципального общеобразовательного учреждения « Бельковский
центр образования » (ОГРН 1157154024059, ИНН 7123005918), в части касающейся объекта
защиты (здание школы), расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район,
п. Бельковский, улица Школьная, дом 6 (объект категории высокого риска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 26 » мая 2021 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Продолжительность
проведения проверки: 1 рабочий день (2 часа 00 минут). Место проведения проверки:
территория, здание и помещения Муниципального общеобразовательного учреждения
« Бельковский центр образования » расположенные по адресу: Тульская область, Веневский
район, п. Бельковский, улица Школьная, дом 6 (школа).

« 10 » июня 2021 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Продолжительность
проведения проверки: 1 рабочий день (2 часа 00 минут). Место проведения проверки:
территория, здание и помещения Муниципального общеобразовательного учреждения
« Бельковский центр образования » расположенные по адресу: Тульская область, Веневский
район, п. Бельковский, улица Школьная, дом 6 (школа).

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом НД и ПР по Веневскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки) директор МОУ «Бельковский центр образования» _____
подпись Алитовская Наталья Николаевна 21.05.2021 года в 11 часов 00 минут и 26.05.2021 года в 11 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вeneвскому району – заместитель главного государственного инспектора Вeneвского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Зубков Валерий Валентинович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «Бельковский центр образования» Алитовская Наталья Николаевна и заместитель директора по безопасности Петросян Карина Арамовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:


№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» двери, расположенные на 1 и 2 этаже эвакуационной (запасной) лестничной клетки, соединяющие общие коридоры и другие помещения школы с лестничной клеткой не оборудованы устройствами для самозакрывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 24 (Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания).	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья Николаевна
2	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» двери, расположенные на 1 и 2 этаже основной лестничной клетки, соединяющие общие коридоры и другие помещения школы с лестничной клеткой не оборудованы устройствами для самозакрывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 24 (Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания).	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья Николаевна
3	Дежурный персонал школы не обеспечен электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на дежурного и средствами индивидуальной защиты органов	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 30 (На объекте защиты с	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья

	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты).	Николаевна
4	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» (Ф 4.1) для покрытия полов (ступеней) основной лестничной клетки применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для покрытия полов (ступеней) необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)).	Часть 6 статьи 134, приложение таблица 28 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. (6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Таблица 28 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации»).	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья Николаевна
5	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» (Ф 4.1) для покрытия стен эвакуационной (запасной) лестничной клетки применены материалы (горючая краска) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года (для покрытия стен необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 0 (негорючие)).	Часть 6 статьи 134, приложение таблица 28 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. (6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Таблица 28 «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации»).	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья Николаевна
6	Установка автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы находится в состоянии, не отвечающем требованиям пункта 14.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», в части касающейся применения в системе АПС недостаточного количества дымовых пожарных извещателей установленных в защищаемых	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54 (Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья Николаевна

	помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).	условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем); Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункт 14.3 (Для формирования команды управления в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: - трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов).	
7	Шлейфы автоматической установки пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы находятся в состоянии, не отвечающем требованиям пункта 4.5 Свода правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» и пункта 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», в части касающейся типа исполнения кабельных изделий (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки)), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54 (Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем); Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» пункт 4.5 (Кабели и провода систем противопожарной защиты прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм.) должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункт 6 таблица 2 (Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения).	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья Николаевна
8	В здании и помещениях школы не организовано и не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ), эксплуатирующийся сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54 (При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение	Директор МОУ «Бельковский ЦО» Алитовская Наталья Николаевна

Подпись лица, проводившего проверку:

Зам. начальника отдела НД и ПР по Веневскому району – зам. главного государственного инспектора
Веневского района по пожарному надзору подполковник вн. службы



В.В. Зубков

« 10 » июня 2021 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ « Бельковский ЦО »

Н.Н. Алитовская

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 10 » июня 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Главного управления МЧС России по Тульской области
8(4872) 56-99-99



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
(300034, г. Тула, проспект Ленина, д.2, т.36-44-74, e-mail:ucgo@region.tula.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(улица Демонстрации 1903 года, 21, г. Тула, тел. 36-87-25)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Веневскому району
(улица Стрешнева, 2д, г. Венев, тел. 2-34-67)

ПРЕДПИСАНИЕ № 32/1/1-9
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению
« Бельковский центр образования »
в лице директора Алитовской Наталии Николаевны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Веневского района по пожарному надзору № 32 от 21 мая 2021 года, статьи 6.1 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности » 26 мая 2021 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и 10 июня 2021 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут заместителем главного государственного инспектора Веневского района по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району подполковником внутренней службы Зубковым Валерием Валентиновичем, совместно с директором МОУ «Бельковский центр образования» Алитовской Наталией Николаевной и заместителем директора по безопасности Петросян Мариной Арамовоной была проведена **внеплановая** выездная проверка по контролю (надзору) за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении юридического лица - Муниципального общеобразовательного учреждения «Бельковский центр образования», в части касающейся объекта защиты (здание школы), расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Бельковский, улица Школьная, дом 6.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового документа РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» двери, расположенные на 1 и 2 этаже эвакуационной (запасной) лестничной клетки, соединяющие общие коридоры и другие помещения школы с	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением	04 мая 2022 года	

	лестничной клеткой оборудовать устройствами для samozакрывания дверей.	Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 24		
2	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» двери, расположенные на 1 и 2 этаже основной лестничной клетки, соединяющие общие коридоры и другие помещения школы с лестничной клеткой оборудовать уплотнениями в притворах и устройствами для samozакрывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 24	04 мая 2022 года	
3	Дежурный персонал школы обеспечить электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 30	04 мая 2022 года	
4	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» (Ф 4.1) демонтировать отделку полов (ступеней) основной лестничной клетки (горючую краску) не соответствующую требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Для покрытия полов (ступеней) необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 1 (Г1, В1, Д1, Т1, РП1)).	Часть 6 статьи 134, приложение таблица 28 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.	04 мая 2022 года	
5	В здании школы МОУ «Бельковский ЦО» (Ф 4.1) демонтировать отделку стен эвакуационной (запасной) лестничной клетки (горючую краску) не соответствующие требованиям таблицы 28 приложения к Федеральному Закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года. Для покрытия стен необходимо применить материалы с пожарной опасностью не более чем КМ 0 (негорючие).	Часть 6 статьи 134, приложение таблица 28 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.	04 мая 2022 года	
6	Установка автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы привести в состояние, отвечающее требованиям пункта 14.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №	04 мая 2022 года	

	пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», в части касающейся применения в системе АПС недостаточного количества дымовых пожарных извещателей установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении должно быть установлено не менее 3-х пожарных извещателей).	1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54; Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункт 14.3		
7	Щлейфы автоматической установки пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы привести в состояние, отвечающем требованиям пункта 4.5 Свода правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» и пункта 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», в части касающейся типа исполнения кабельных изделий (для прокладки шлейфов установки АПС должны быть применены кабельные изделия с показателями пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки)), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54; Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» пункт 4.5; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункт 6 таблица 2	04 мая 2022 года	
8	В здании и помещениях школы организовать и обеспечить проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (установки АПС и СОУЭ), эксплуатирующийся сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком) с привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих специальное разрешение.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54	04 мая 2022 года	
9	В МОУ «Бельковский ЦО» (школа) организовать и обеспечить проведение работ по приведению въездных ворот на территорию школы в соответствии с требованиями и положениями пункта 71 ППР, а именно выбрать и выполнить один из следующих вариантов: - сблокирование вышеуказанных въездных ворот с системой автоматической противопожарной защиты, установленной в школе (срабатывание АПС с	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 71	04 мая 2022 года	

автоматической разблокировкой и открыванием ворот); - обеспечение вышеуказанных ворот системами дистанционного открывания с организацией видео-и аудиосвязи с местом их установки; - организовать у места установки вышеуказанных ворот круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителем организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственным за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного имущества, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного государственного инспектора Веневского района
по пожарному надзору - зам. начальника отдела НД и ПР по Веневскому району
подполковник внутренней службы  Зубков В.В.

« 10 » июня 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ « Бельковский ЦО »

Н.Н. Алитовская

« 10 » июня 2021 года